

汇源通公司2024年第二期处置车辆清单（13台）

序号	车牌号码	车辆类型	车辆型号	注册登记日期	车架	发动机	强制报废	年审	保险	起拍价	保证金	备注	截自评估报告的车辆情况
1	粤EF3H73	轿车	大众迈腾	2009年7月	LFV3A23C593024830	024220		25.07	24.09	4050	2000		车辆为迈腾牌小型轿车，2.0升排量、自动挡、天窗、电动座椅。表显里程409281公里。车辆前护杠有明显碰刮痕迹，前大灯和雾灯有老化现象，左前翼子板有碰刮修改后爆漆现象，右后门有碰刮修复后脱漆痕迹，后护杠有碰刮脱漆痕迹发动机有漏油现象，气门响声较大。内饰保养较差，座椅开裂。
2	粤EG7Q75	吉普车	长城哈弗CUV	2008年1月	LGWEF3A538B000100	SGA1263		25.01	25.01	2700	2000	故障	车辆为长城牌小型普通客车，2.4升排量、手动挡、天窗、电动座椅。电池失效无法显示公里数。车辆前护杠有明显碰刮痕迹，前大灯和雾灯有老化现象，右后翼子板有爆漆锈蚀现象，后灯组有老化现象，尾门有爆漆锈蚀现象，后护杠有碰刮痕迹。发动机有漏油现象，管线老化，电池失效，无法启动。内饰
3	粤YLS607	面包车	五菱荣光	2013年7月	LZWACAGA9DA041773	8D31911272		过期	25.07	3780	2000	故障	车辆为五菱牌小型面包车，1.2升排量、手动挡、手动座椅。电池缺失无法显示公里数。车辆前护杠有明显碰刮脱漆痕迹，前大灯有老化现象，后护杠有碰撞爆裂脱漆痕迹，车身上多处碰刮脱漆痕迹。电池缺失，发动机无法启动。内饰保养残旧，座椅
4	粤YLS705	面包车	五菱宏光	2014年5月	LZWADAGA1E8066110	8E40310712		25.05	25.05	3690	2000		车辆为五菱牌小型普通客车，1.2升排量、手动挡、手动座椅。表显里程138273公里。车辆前护杠有明显碰刮爆裂痕迹，右后灯组有老化现象，后尾门有碰撞后爆漆锈蚀现象，后护杠有碰撞爆裂痕迹。发动机正常。内饰保养较差，饰板爆裂。
5	粤YLS609	面包车	五菱宏光	2013年11月	LZWADAGAXD9099907	8DB0310238		24.11	24.11	3330	2000		车辆为五菱牌小型普通客车，1.2升排量、手动挡、手动座椅。表显里程158927公里。车辆前护杠有明显碰撞爆裂脱漆痕迹，前大灯有老化现象，右后翼子板有碰刮爆漆痕迹，后尾门有碰撞凹痕和爆漆生锈现象，左右灯组有进水现象后护杠有碰撞爆裂痕迹。发动机正常。内饰保养残旧，饰板破裂，空调失效。
6	粤YLS957	面包车	江铃全顺	2014年6月	LJXCMFHC8ET051725	SNS2584		25.06	25.06	5400	3000		车辆为江铃全顺牌小型普通客车，2.4升排量、手动挡、手动座椅。表显里程178862公里。车辆前护杠有碰刮爆裂痕迹，左前转向灯爆裂，右前翼子板有爆漆锈蚀现象，右中门和右后翼子板有爆漆锈蚀现象，后护杠有碰撞困痕。发动机有渗油现象，皮带响声较大。内饰保养较差，座椅穿孔，最后排座椅缺失。过户时需要拆除后面加装的工具箱。
7	粤YLS937	面包车	江铃全顺	2014年6月	LJXCMFHC1ET051727	SNS2572		25.06	25.06	5400	3000		车辆为江铃全顺牌小型普通客车，2.4升排量、手动挡、手动座椅。表显里程138495公里。车辆前护杠有碰刮爆裂痕迹，右前翼子板有爆漆锈蚀现象，右中门有碰刮凹痕，右后翼子板处有生锈现象，后护杠有碰撞痕迹，车身上多处有碰刮爆漆痕迹，发动机正常，内饰保养较差，座椅穿孔，饰板开裂，最后排座椅
8	粤YLS953	面包车	江铃全顺	2014年6月	LJXCMFHC2ET051722	SNS2566		25.06	25.06	5400	3000		车辆为江铃全顺牌小型普通客车，2.4升排量、手动挡、手动座椅。表显里程140496公里。车辆前护杠有明显碰刮痕迹，右中门有爆漆生锈现象，后尾门多处脱漆生锈现象，后踏板有碰撞变形，后护杠有碰撞痕迹和生锈现象，车身上多处碰刮生锈痕迹，发动机正常，部分管线老化现象，内饰保养较差，座椅开裂，最后排座椅缺失。过户时需要拆除后面加装的工具箱。
9	粤E807ME	面包车	五菱荣光	2011年3月	LZWACAGA6B6030312	UB30320518		25.03	25.03	2340	2000	故障	车辆为五菱牌小型面包车，1.2升排量、手动挡、手动座椅。表显里程341984公里。车辆前护杠有碰撞爆裂痕迹，左前大灯有老化现象，前盖脱漆现象，右后翼子板有爆漆锈蚀现象，右后灯组有老化现象，后护杠有不足爆裂痕迹。发动机正常。内饰保养残旧，座椅破裂，饰板脱离。
10	粤YTW991	面包车	金杯阁瑞斯	2014年6月	LSYAAAAA1DK094026	094527		25.06	25.06	8640	3000		车辆为金杯牌小型普通客车，2.0升排量、手动挡、手动座椅表显里程98328公里。车辆前护杠有碰刮脱漆爆裂痕迹，左前门有碰刮痕迹，右转向灯有进水现象，右中门和右翼子板有碰刮痕迹，后尾门有碰撞凹痕爆漆，后护杠有碰刮痕迹，发动机正常。内饰保养较差，座椅开裂，饰板爆开，最后排座椅缺失。

11	粤E15900	面包车	金杯阁瑞斯	2012年6月	LSYHGACG8BK081575	8339777	2032-6-8	24.12	25.07	5850	3000	车辆为金林牌中型普通客车，2.7升排量、手动挡、手动座椅。表显里程162142公里。车辆前护杠有明显碰刮痕迹，左前大灯有老化现象，左右后灯组有进水现象，后护杠有碰刮痕迹。发动机正常。内饰保养较差，车顶饰板脱落。空调失效。
12	粤E2AF63	吉普车	荣威W5	2014年3月	LSJW34G31EG035698	D010024844		25.03	25.03	3420	2000	车辆为荣威牌小型普通客车，1.8升排量、自动挡、天窗、电动座椅。表显里程216407公里。车辆前护杠有碰刮爆裂痕迹，左前门有碰刮脱漆痕迹，后护杠有碰刮脱漆痕迹，车身有多处刮花痕迹。发动机抖动严重，部分管线老化现象。内饰保养较差，座椅发霉，车顶饰布脱落。仪表盘显示发动机故障灯长亮
13	粤E2DM67	吉普车	荣威W5	2013年10月	LSJW34G36DG081364	D010018901		24.1	24.1	3420	2000	车辆为荣威牌小型普通客车，1.8升排量、自动挡、天窗、电动座椅。表显里程216076公里。车辆前护杠有碰刮痕迹，左前大灯有老化现象，后护杠有碰刮脱漆痕迹。发动机正常。内饰保养较差，车顶饰布脱落。

注意：备注故障的车辆，买受人可以自行维修后过户或者自行报废处理，如报废处理，请把报废后的报废资料原件邮寄给拍卖行。

一切数据仅供参考，不作为交付依据